

## Waarschuwing

De weerstandslak die u gekocht heeft bevat een oplosmiddel dat snel verdampt en dat giftig en brandbaar is. De damp mag niet worden ingeademd. Daarom moet u het flesje na gebruik snel weer te sluiten en de lak in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

U mag de lak niet in de buurt van open vuur brengen en u moet de lak buiten het bereik van kinderen houden.

Zie ook de eventueel aanwezige bijsluiters van de fabrikant.

Het bestuur van de HCC Modelbaanautomatisering gebruikersgroep is slechts verantwoordelijk voor gevolgen van het volgens de meegeleverde gebruiksaanwijzing correct gebruiken van de weerstandslak. Verder gelden de regels gesteld met betrekking tot het ledenpakket.

## Gebruiksaanwijzing

Voor het aanbrengen van de lak dient u het flesje goed te schudden.

De lak dient met een penseel of kwastje spaarzaam en dun aangebracht te worden over de isolatie van de wielstellen. Na het laten drogen (ongeveer een uur) met een ohmmeter meten of de gewenste weerstand tussen de 10kOhm en 25 kOhm aanwezig is. Zo niet, dan kan het aanbrengen herhaald te worden tot het gewenste resultaat bereikt is.

Als u teveel hebt aangebracht, d.w.z. als de weerstand kleiner is dan 10 kOhm, zal er te veel stroom vloeien. U dient dan de lak weg te krabben, anders zal het wielstel met de isolatie warm worden waardoor de isolatie smelt.

